



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PLANIFICARE STRATEGICĂ

APROB,
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
ALEXANDRU FLORIN ROGOBETE

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, spitalele au dreptul de a funcționa în baza autorizației sanitare de funcționare, autorizație care se acordă în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare.

Prin memoriul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "M.S.Curie" București nr. 52823/24.10.2025, înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. A.F.R. 8784/ 27.10.2025, potrivit căruia conducerea unității sanitare suntem informați că la nivelul spitalului are loc reabilitarea și modernizarea unei părți a blocului operator din corpul C al spitalului (vechi), în scopul creșterii standardului de sterilitate. În cadrul acestor lucrări, o componentă importantă a infrastructurii sălilor de operații este reprezentată de sistemul de ventilație, iar pentru încăperile destinate pacienților cu cerințe speciale de asepsie se recomandă ca admisia aerului să fie făcută prin difuzor perforat cu plenum și filtre ultrafine, de tip "plafon cu flux laminar", conform recomandărilor internaționale pentru săli de operație pentru pacienți cu cerințe speciale de asepsie. Orice altă soluție ar determina scăderea nivelului sterilității respectivelor săli de operație. Totodată, spitalul semnalează că impedimentul major în cazul celor două săli de operații aflate în curs de reabilitare și modernizare îl reprezintă înălțimea tavanului care din construcție, se află la 3,25 m, iar prin montarea unui sistem de "plafon cu flux laminar", s-ar realiza coborârea acestuia la o înălțime de 2,85 – 2,90 m., ceea ce vine în contradicție cu prevederile art. 59 alin. (2) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare, unde este prevăzută o înălțime liberă de 3,20 m pentru sălile de operații.

În acest context, având în vedere că:

- situația semnalată de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S.Curie" este întâmpinată și de alte spitalele care funcționează în construcții realizate înainte de data de 31 decembrie 2020, spitale aflate în curs de reabilitare a sălilor de operații din blocurile operatorii care intenționează modernizarea prin instalarea unor sisteme HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) sau a altor sisteme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale,
- Normativul pentru construcții spitalicești, indicativ NP 015-2022 aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.412/2022 prevede la secțiunea „5.5. Siguranță și accesibilitate în exploatare” alin. (13) că „Înălțimea liberă a încăperilor, calculată de la cota



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PLANIFICARE STRATEGICĂ

stratului de uzură al pardoselii până la cota finisajului care închide spațiul la partea superioară, dacă nu este stabilită prin ordinele emise în domeniul sănătății publice, va fi de:

(a) min. 2,40 m - pe căile de circulație principale;

(b) min. 2,80 m - în saloanele de bolnavi și toate celelalte spații în care se desfășoară activități medicale”

- studiul "Influence of Ceiling Height on Airflow and Particle Distribution in an Operating Room" (Influența înălțimii plafonului asupra fluxului de aer și a distribuției particulelor în săli de operație) publicat de Aleya Agirman, Mete Avci and Orhan Aydin (Departament of Mechanical Engineering, Karadeniz Technical University, 61080 Trabzon, Turkey) și Yunus Emre Cetin (Arsin Vocational School, Karadeniz Technical University, 61910 Trabzon, Turkey), subliniază faptul că odată cu scăderea înălțimii la care este plasat plafonul cu flux laminar, scade și concentrația particulelor potențial contaminate la nivelul mesei de operații;

- opinia Institutului Național de Sănătate Publică exprimată prin adresa nr. 20450/12.11.2025 potrivit căreia „modernizarea sălilor de operație prin instalarea unui „plafon cu flux laminar” în condițiile respectării Ordinului MDLAP nr. 2.412/2022 se consideră o măsură benefică pentru asigurarea condițiilor optime de igienă și sănătate”,

supunem aprobării dvs. modificarea art. 59 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006 cu modificările și completările ulterioare în sensul reglementării unui nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Prin excepție de la alineatul (2) în spitalele construite anterior datei de 31 decembrie 2020 înălțimea liberă a sălii de operație poate fi de minimum 2,80 m. dacă spațiul în care funcționează a beneficiat de lucrări de renovare sau reabilitare prin instalarea unor sisteme HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) sau a altor sisteme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.”

Având în vedere cele menționate mai sus, am elaborat prezentul proiect de Ordin privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați în vederea publicării acestuia pe site-ul Ministerului Sănătății pentru asigurarea transparenței decizionale.

DIRECTOR GENERAL
DR. CARMEN MIHAELA BARDOȘ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DR. COSTIN ILIUȚĂ